


# Izolacja balkonu

1. Warstwa szczepna np. PCI Repahaft
2. Warstwa spadkowa np. PCI Polycrret K40
3. Izolacja przeciwwilgociowa balkonu np. Resitrix skw full bond
4. Systemowy wspornik regulowany systemu balkonu wentylowanego
5. Płytki 2 cm 60x60cm w poziomie systemu balkonu wentylowanego
6. Wywiniecie izolacji przeciwwilgociowej na murek balkonu np. Resitrix skw full bond
7. Obróbka blacharska 15 cm ponad płytkę



Temat:		Remont balkonów	
Adres:		Burzyńskiego 5 03-984 Warszawa	
Inwestor:		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" ul.Szkoły Orłąt 4 03-984 Warszawa	
Tytuł rysunku:		Przekrój	
Opracował	Nazwisko/opracowanie:	Podpis:	Data:
			Skala: Nr rys. 1