


RZUT STROPU GARAŻU

1:100




UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową i opisem technicznym.
- Wszystkie wymiary podano w centymetrach.


PRZEKRÓJ A-A

1:50



PRZEKRÓJ B-B

1:50



1

Warstwa wegetatywna ~20cm
Włóknina filtracyjna
Folia budowlana
Styropian 5cm
Izolacja bitumiczna
Szlichta cementowa ze spadkiem
Płyta żelbetowa 18cm

2

Kostka betonowa 4cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 8cm
Folia kubetkowa
Styropian XPS 5cm
2x folia budowlana
Izolacja bitumiczna
Szlichta cementowa ze spadkiem
Płyta żelbetowa 18cm

Biuro autorskie:



FieldLab Mateusz Hypki
ul. Szymały 222/4,
41-933 Bytom, tel +48510315318
<http://www.fieldlab.pl/>
e-mail: biuro@fieldlab.pl

Inwestor:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wilga 2000
ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5, 03-984 Warszawa

Przedmiot opracowania:

Ekspertyza stanu technicznego stropów nad garażami zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynków przy ul. Cichociemnych 12 w Warszawie

Nazwa rysunku:

RYСУNEK OGÓLNY STROPU

Nr rysunku:

1

Skala:

1:50
1:100

Opracowali:

mgr inż. Grzegorz Kozieł
mgr inż. Jerzy Machowski
mgr inż. Mateusz Hypki
dr inż. Sławomir Karaś

Uprawnienia:

SLK/6562/WBKb/16
511/Lb/2001

Podpis: